



湖北荆州电梯事故造成一名女子身亡，图为监控视频截图。



印度前总统、“导弹之父”卡拉姆去世

印度政府7月27日晚宣布，印度前总统、被誉为印度“导弹之父”的阿卜杜勒·卡拉姆(见上图)27日晚因心脏病突发去世，享年83岁。

他的遗体28日上午运抵新德里，印度政府将为他举行国葬并全国哀悼7天。 新华社/美联

## 湖北荆州电梯事故定性为“安全生产责任事故” “电梯吃人”，谁是肇事者？

### A 遇难者卡在台阶、转轮及钢板之间

记者获得的现场监控视频显示，向女士带着儿子乘自动电梯上楼，来到最顶层时，电梯与楼面之间的踏板忽然出现松动，裂开，向女士被卷入裂缝之中。危急时刻，她奋力将儿子托举出，孩子并未受伤。

向女士丈夫张伟的堂妹柯丽君介绍，张伟告诉她，事发当天，向女士、张伟以及即将满三岁的儿子一同前往商场购物。事发前，一家三口还去了六楼的儿童乐园，以及附近的童装店。

柯丽君说，得知事故的消息后，多名家属立即赶到了现场。从现场的监控可以看到，正是由于电梯与楼面之间连接处的踏板忽然裂开，猝不及防的堂嫂才被卷入了电梯之中。“踏板肯定是由问题了。”

荆州市公安局消防支队当日事故救援指挥长熊文涛介绍，自动电梯的顶部是驱动装置。驱动装置的上方所覆盖的，即为视频监控中可见的踏板。救援时看到，遇难者是被卡在了踏板以下的电梯台阶、驱动转轮以及

商场内的手扶电梯顶层踏板突然裂开，一名乘梯女士被电梯卷入缝隙之中，被救出时已无生命迹象。26日，湖北省荆州市安良百货商场内发生一起电梯“吃人”事故，引发广泛关注。

调查初步分析认为，自动扶梯的前沿板与紧邻的盖板之间缝隙之中。

27日晚9:

30，湖北省荆州市

“7·26”电梯事故新闻发

布会在荆州举行。荆州市安委会办公室主任、安监局局务长、事故调查组组长陈观鑫在发布会上透露，事发电梯位于荆州市沙市区北京中路的湖北安良百货集团有限公司一台6—7楼自动扶梯。湖北安良百货集团有限公司位于荆州市沙市区北京中路189号，为综合性购物广场。发生事故的设备为普通型室内自动扶梯；制造单位为苏州申龙电梯股份有限公司；出厂日期为2014年7月1日；安装单位为湖北德富机电设备有限公司；使用单位为湖北安良百货集团有限公司；维修保养单位为湖北德富机电设备有限公司；检验机构为湖北特种设备检验检测研究院；检验合格期为2015年3月16日。

事故发生时，当事人踏在已松动翘起的盖板1最末端时盖板发生翻转，导致当事人坠入上机房驱动站内防护挡板与梯级回转部分的间隙内。

荆州市公安局消防支队当日事故救援指挥长熊文涛介绍，自动电梯的顶部是驱动装置。驱动装置的上方所覆盖的，即为视频监控中可见的踏板。救援时看到，遇难者是被卡在了踏板以下的电梯台阶、驱动转轮以及

数说电梯『虎』

数说电梯『虎』